

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Yakov Baram
Адрес: Хорошо
Телефон:
Эл. адрес: autoscope.il@gmail.com

Номерной знак: micha

Марка: Hyundai

Автомобиль: Elantra(XD)

Модельный год: 2001

VIN:

Пробег:

Версия ПО а/м: V50.40

Версия диагностической прикладной программы: 3.12.007 AG

Время испытания: 2019-12-24 14:43:21

Диагностический путь: 16 PIN DLC > Manually Select > Общий > Elantra(XD) > 2001 > G 1.6 DOHC > ECM (Модуль Контроля Двигателя) > Leded All

Диагностический результат

P0134	Цепь датчика O2 Не обнаружено признаков активности(Емкость 1 Датчик 1)	Present
P0136	Цепь датчика O2(Емкость 1/Датчик 2)	Present
P0135	Датчик O2-Цепь нагревателя(Емкость 1/Датчик 1)	Present
P0141	Датчик O2-Цепь нагревателя(Емкость 1/Датчик 2)	Present
P0133	Цепь датчика O2 Низкая чувствительность(Емкость 1/Датчик 1)	Present